Zestawienie stali do RYS NR **17**

DŹWIGAR DS1. PRZEKRÓJ. SZCZEGÓŁY.

Lp	Ilość [szt.]	Element	Długość [mm]	Masa jednostkowa [kg/mb]	Masa 1 szt. [kg]	Masa całkowita [kg]
1.	18	[]60x60x5	1400	7,80	10,92	196,56
2.	18	[]60x60x5	758	7,80	5,91	106,42
3.	18	[]60x60x5	330	7,80	2,57	46,33
4.	18	[]60x60x5	750	7,80	5,85	105,30
5.	18	[]60x60x5	693	7,80	5,41	97,30
6.	18	[]60x60x5	450	7,80	3,51	63,18
7.	18	bl.60x4	60	1,88	0,11	2,03
8.	36	bl.90x16	180	11,30	2,03	73,22

SUMA **690,35** kg

Zestawienie stali do RYS NR **18**

PŁATWIE P1.1-P4.5.. SZCZEGÓŁY.

Lp	Ilość [szt.]	Element	Długość [mm]	Masa jednostkowa [kg/mb]	Masa 1 szt. [kg]	Masa całkowita [kg]
1.	2	[]100x100x4	3500	11,51	40,29	80,57
2.	2	[]100x100x4	2300	11,51	26,47	52,95
3.	2	[]100x100x4	2460	11,51	28,31	56,63
4.	2	[]100x100x4	3700	11,51	42,59	85,17
5.	2	[]100x100x4	4250	11,51	48,92	97,84
6.	2	[]70x70x4	3500	7,74	27,09	54,18
7.	2	[]70x70x4	2300	7,74	17,80	35,60
8.	2	[]70x70x4	2460	7,74	19,04	38,08
9.	2	[]70x70x4	3700	7,74	28,64	57,28
10.	2	[]70x70x4	4250	7,74	32,90	65,79
11.	1	[]100x100x4	5610	11,51	64,57	64,57
12.	1	[]100x100x4	2395	11,51	27,57	27,57
13.	1	[]100x100x4	4400	11,51	50,64	50,64
14.	1	[]100x100x4	3305	11,51	38,04	38,04
15.	1	[]100x100x4	4710	11,51	54,21	54,21
16.	1	[]70x70x4	4260	7,74	32,97	32,97
17.	1	[]70x70x4	2395	7,74	18,54	18,54
18.	1	[]70x70x4	4400	7,74	34,06	34,06
19.	1	[]70x70x4	3305	7,74	25,58	25,58
20.	1	[]70x70x4	3360	7,74	26,01	26,01

SUMA **996,27** kg