

BEA
Mechanizm z art 24 ust 1
2021
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Benedykt Leszczyński

Przewodniczący
Urząd Gminy Osielesko
PUNKT INFORMACYJNY
2021-10-22
33
Ilość załączników: 10805
Data: 2021-10-22

Osielesko 22,10.2021

Wójt Gminy Osielesko

BLG. 0003.37.2021

Interpelacja

W związku z przewróceniem się piłkochwytów spowodowanym pęknięciem fundamentów słupów wnoszę o pilny demontaż pozostałych słupów i podjęcie działań mających na celu ustalenie winnych powstania w strefie publiczne zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Moim zdaniem pęknięcie kilku fundamentów świadczy o popełnieniu błędów przy doborze rozwiązania i/lub zastosowanych materiałów. Wiatr jaki wiał w dniu 21,10,2021 był silny ale jego prędkość mieściła się w granicach występujących u nas wiatrów i projekt powinien to uwzględnić. Prędzej można zrozumieć zgięcie stalowych słupów ale nie pęknięcie ich fundamentów.

Proszę o **niezwłoczne** przeanalizowanie czy podobna sytuacja nie grozi w przypadku wszystkich słupów oświetleniowych instalowanych w tej technologii w gminie Osielesko.


Przemysław Ziętara
Radny
605 170 708