

Budynek w Niemczu przy ul.
Bydgoskiej 35

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2019-12-27

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Szkoła Niemcz wariant II
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	Likwidacja wykwitów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wymiana podoogi drewnianej na poddaszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Tynkowanie kominów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Szkoła Niemcz wariant II						
1			Likwidacja wykwitów			
1	d.1	KNR-W 4-01 0911-02 analogia	Montaż nawietrzników higrosterowalnych w oknach o wydajności 30m3/h	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
2	d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			16,92	m2	16,920	
					RAZEM	16,920
3	d.1	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania	m2		
			16,92	m2	16,920	
					RAZEM	16,920
4	d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
			5,54 * 3,0 + 0,5 * 0,6	m2	16,920	
					RAZEM	16,920
2			Wymiana podłogi drewnianej na poddaszu			
5	d.2	KNP2305- 02305-02305 -02305- 02305-02305 -02305- 02305-02305 -02305-02 0305-02 0305-02.01 analogia	Ustawienie kosza zsypowego do gruzu	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
6	d.2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - analogia	m2		
			133,10	m2	133,100	
					RAZEM	133,100
7	d.2	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe z polepy	m2		
			133,10	m2	133,100	
					RAZEM	133,100
8	d.2	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		
			133,10 + 23,70 + 10,20 + 6,4 + 22,60 + 1,6 + 14,30	m2	211,900	
					RAZEM	211,900
9	d.2	KNR 2-04 0505-06	Poziome izolacje z wełny mineralnej luzem o grub. ponad 50 mm	m3		
			(133,10 + 23,70 + 10,20 + 6,4 + 22,60 + 1,6 + 14,30) * 0,25	m3	52,975	
					RAZEM	52,975
10	d.2	TZKBNK XI 0601-51	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych 32 mm z umocowaniem listew przyściennych	m2		
			133,1	m2	133,100	
					RAZEM	133,100
11	d.2	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (włącznie z elementami etapu II)	m2		
			133,10	m2	133,100	
					RAZEM	133,100

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2		KNP2305- 03.02305- 03.02305- 03.02305- 03.02305- 03.02 0305- 03.02 0305- 03.02	Rynny otwarte do opuszczania cegły lub betonu z rozszerzonym wysypem - rozbiórka	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
13 d.2		Kalkulacja indywidualna	Utylizacja polepy - 5 kontenery po 7 m3	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
3			Tynkowanie kominów			
14 d.3		KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
15 d.3			Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 14)			

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Szkoła Niemcz wariant II						
1			Likwidacja wykwitów			
1	d.1	KNR-W 4-01 0911-02 analogia	Montaż nawietrzników higrosterowalnych w oknach o wydajności 30m3/h	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
2	d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
			16,92	m2	16,920	
					RAZEM	16,920
3	d.1	KNR-W 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 2 m2 metodą smarowania	m2		
			16,92	m2	16,920	
					RAZEM	16,920
4	d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
			5,54 * 3,0 + 0,5 * 0,6	m2	16,920	
					RAZEM	16,920
2			Wymiana podłogi drewnianej na poddaszu			
5	d.2	KNP2305- 02305-02305 -02305- 02305-02305 -02305- 02305-02305 -02305-02 0305-02 0305-02.01 analogia	Ustawienie kosza zsypowego do gruzu	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
6	d.2	KNR 4-04 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - analogia	m2		
			133,10	m2	133,100	
					RAZEM	133,100
7	d.2	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe z polepy	m2		
			133,10	m2	133,100	
					RAZEM	133,100
8	d.2	KNNR-W 2 W0601-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2		
			133,10 + 23,70 + 10,20 + 6,4 + 22,60 + 1,6 + 14,30	m2	211,900	
					RAZEM	211,900
9	d.2	KNR 2-04 0505-06	Poziome izolacje z wełny mineralnej luzem o grub. ponad 50 mm	m3		
			(133,10 + 23,70 + 10,20 + 6,4 + 22,60 + 1,6 + 14,30) * 0,25	m3	52,975	
					RAZEM	52,975
10	d.2	TZKBNK XI 0601-51	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych 32 mm z umocowaniem listew przyściennych	m2		
			133,1	m2	133,100	
					RAZEM	133,100
11	d.2	KNR-W 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi (włącznie z elementami etapu II)	m2		
			133,10	m2	133,100	
					RAZEM	133,100

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2		KNP2305- 03.02305- 03.02305- 03.02305- 03.02305- 03.02 0305- 03.02 0305- 03.02	Rynny otwarte do opuszczania cegły lub betonu z rozszerzonym wstępem - rozbiórka	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
13 d.2		Kalkulacja indywidualna	Utylizacja polepy - 5 kontenery po 7 m3	szt		
			5	szt	5,000	
					RAZEM	5,000
3			Tynkowanie kominów			
14 d.3		KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
15 d.3			Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 14)			

Szkoła Niemcz wariant II

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Obmiar	4
1 Likwidacja wykwitów	4
2 Wymiana podoogi drewnianej na poddaszu	4
3 Tynkowanie kominów	5
1 Likwidacja wykwitów	6
2 Wymiana podoogi drewnianej na poddaszu	6
3 Tynkowanie kominów	7
Zestawienie robocizny	8
Zestawienie materiałów	8
Zestawienie sprzętu	8
Zestawienie odpadów	8
Spis treści	9