


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BYDGOSZCZY

Referat Logistyki i Utrzymania Dróg

Bydgoszcz, 14.10.2024r.

ZD-IV.432.94.2024 REF.IIZP +

Rada Gminy



Szanowny Pan

Janusz Jedliński

Wójt Gminy Osielesko

W nawiązaniu do otrzymanego pisma znak sprawy IiZP1511.4.2024.AB z dnia 01.10.2024r. data wpływu 04.10.2024r. dot. wniosków Radnych Rady Gminy Osielesko

1. Pan Radny P. Stelmach złożył wniosek o następującej treści:

„Po ostatnich opadach deszczy przy Szkole Podstawowej w Osielesku na ul. Centralnej studzienki są niedrożne i wymagają oczyszczenia”

2. Pan Radny J. Paliwoda złożył wniosek o następującej treści”

„Ulica Centralna w Osielesku na wysokości kościoła i budynku plebani charakteryzuje się wąskim przejściem dla pieszych poruszających się wzdłuż ulicy. Po stronie północnej nie ma możliwości poruszania się – brak chodnika a po stronie południowej od strony plebani przejście zostało dodatkowo ograniczone przez zamontowane słupki a chodnik jest uszkodzony (zdjęcia). Mieszkańcy a w szczególności rodzice zgłaszają zagrożenie dla swoich dzieci, którzy codziennie podróżują tą trasą do szkoły podstawowej. Wnioskuje aby rozważyć możliwość przebudowy tego obszaru poprzez np. Zbudowanie chodnika po stronie północnej (przy kościele) tak aby zachować ciągłość trasy chodnikowej wzdłuż ulicy (w przeważającej części ulica Centralna posiada chodnik po obu stronach drogi).

Ad. 1

Oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej zostało zlecone wykonawcy robót, który przystąpi do prac w drugiej połowie października 2024r.

Ad. 2

Informuję, że w dniu 09.10.2024r. dokonano wizji w terenie i stwierdzono że:

- Wykonanie chodnika po północnej stronie nie jest możliwe z uwagi na wąski pas drogowy oraz niebezpieczny zakręt który znajduje się na wysokości kościoła co stwarzałoby zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych.

Sprawę prowadzi Michał Grochala – Kierownik Referatu Logistyki i Utrzymania Dróg

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BYDGOSZCZY

Referat Logistyki i Utrzymania Dróg

- Chodnik po stronie południowej jest „przerwany” z uwagi na fakt, że wybudowany jest zjazd do plebani, który powinien być utrzymywany przez właściciela gruntu w związku z powyższym jako Zarząd Dróg Powiatowych wezwiemy właściciela zjazdu o naprawę i wyregulowanie go do wysokości chodnika aby piesi mogli korzystać z niego w sposób komfortowy. Słupki, które znajdują się na wysokości plebanii zostały zamontowane przez właściciela gruntu w mojej opinii nie zawężają szerokości chodnika i są widoczne dla ruchu pieszego.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
Anna Radtke